



## 06 01. BEDIENELEMENTE

07	01.01. ÜBERSICHT
08	<b>01.02.</b> BEDIENFELD TYPICAL P107
09	01.03. HOTKEYS
10	01.04. POSITIONIERRAD & VORSCHUBTASTE
11	<b>01.05.</b> STEUERUNG & HAUPTSCHALTER
12	<b>01.06.</b> PEDAL
13	<b>01.05.</b> LICHT

## 14 02. SCHWEISSRÄDER

14	02.01. SCHWEISSRÄDER
15	02.02. SCHNEIDRÄDER
16	<b>02.03.</b> PULLER-RÄDER

## 17 03. INBETRIEBNAHME **& SCHWEISSEN**

17	<b>03.01.</b> ALLGEMEINES ZUM SCHWEISSEN
18	03.02. SCHWEISSPRINZIP
19	03.03. DEFAULT-PROGRAMM
20	<b>03.04.</b> ZUGRIFFSBERECHTIGUNGEN
21	03.05. ERSTE INBETRIEBNAHME
22	03.06. EIN-/ AUSSCHALTEN
23	03.07. SPRACHE WÄHLEN

24	03.08. RADWECHSEL
26	03.09. PROGRAMM WECHSELN
27	03.10. SCHWEISSEN  MANUELLE EINFLUSSNAHME WÄHREND  DES SCHWEISSVORGANGS
28	03.11. KONTINUIERLICHE PROGRAMME SCHWEISSEN
29	<b>03.12.</b> INTERVALL-PROGRAMME SCHWEISSEN
31	03.13. PUNKTSCHWEISSEN
32	03.14. SCHNEIDSCHWEISSEN
33	<b>03.15.</b> PROGRAMM-KETTE SCHWEISSEN
35	03.16. FEHLERMELDUNGEN WÄHREND DES SCHWEISSENS

## 36 04. PROGRAMMIEREN

37	<b>04.01.</b> NEUES PROGRAMM ANLEGEN
38	<b>04.01.01. KONTINUIERLICHES</b> SCHWEISSEN MIT <b>KONSTANTER</b> GESCHWINDIGKEIT
40	<b>04.01.02. KONTINUIERLICHES</b> SCHWEISSEN MIT <b>DYNAMISCHER</b> GESCHWINDIGKEIT
42	04.01.03. INTERVALL-SCHWEISSEN MIT KONSTANTER GESCHWINDIGKEIT
44	04.01.04. PUNKTSCHWEISSEN
45	04.01.05. SCHNEIDSCHWEISSEN MIT KONSTANTER GESCHWINDIGKEIT
46	04.01.06. SCHNEIDSCHWEISSEN MIT DYNAMISCHER GESCHWINDIGKEIT
47	04.01.07. PROGRAMM-KETTE ERZEUGEN
49	04.02. SPEICHERN
51	04.03. ABBRECHEN

**52 04.04.** PROGRAMM-ÄNDERUNG ÜBER PARAMETER

**54 04.04.01.** LISTE PROGRAMMPARAMETER

## 63 05. VERWALTEN

**63 05.01.** PROGRAMME LÖSCHEN

**64 05.02.** PROGRAMME ÜBERTRAGEN

**65 05.03.** MASCHINENPARAMETER ÜBERTRAGEN

## 66 06. WARTUNG & PFLEGE

**06.01.** REINIGEN DER SONOTRODE & DES SCHWEISSRADS

**67 06.02.** LUFTFILTER

## **68 07. JUSTIERUNG**

68 **07.01.** WICHTIGE HINWEISE ZUR JUSTIERUNG

07.02. WERKZEUGE, LEHREN & SONSTIGE HILFSMITTEL

70 07.03. SEITLICHES VERSCHIEBEN DER SONOTRODE

71 07.04. MASCHINENPARAMETER

**72 07.04.01.** LISTE MASCHINENPARAMETER


**75 07.04.02.** BETRIEBSPROGRAMM AKTUALISIEREN


77 07.04.03. MASCHINENPARAMETER ZURÜCKSETZEN

**78 07.05.** FEHLERMELDUNGEN

O1. BEDIENELEMENTE 01.01. ÜBERSICHT		


## 01. BEDIENELEMENTE





## 01. BEDIENELEMENTE

01.02. BEDIENFELD TYPICAL P107



Das Bedienfeld zeigt Ihnen die aktuellen Betriebzustände an.

Die Bedienung erfolgt im ständigen Dialog zwischen Steuerung und Bediener, je nach Betriebszustand werden unterschiedliche Texte angezeigt.

#### Die TASTEN OBER- UND UNTERHALB DES DISPLAYS sind mit folgenden Funktionen belegt:

- 1 TECHNOLOGIE-TASTEN (von links nach rechts):
  - 1. Kontinuierliches Schweißen (Kapitel 04.01.01. & 04.01.02., Seite 28)
  - 2. Intervall-Schweißen (Kapitel 04.01.03. & 04.01.04., Seite 29)
  - 3. Punktschweißen (Kapitel 04.01.05., Seite 31)
  - 4. Schneidschweißen (Kapitel 04.01.06. & 04.01.07., Seite 32)

Bei der Programmwahl können Sie die Technologie-Tasten auch als Filter verwenden.

- 2 LICHT EIN / AUS (Kapitel 01.05., Seite 13)
- 3 PARAMETER (Kapitel 04.04., Seite 52)
- 4 NEUES PROGRAMM (Kapitel 04.01., Seite 37)
- **PROGRAMM-KETTE** (Kapitel 04.01.07., Seite 47)
- **6 SPEICHERN** (Kapitel 04.02., Seite 49)
- 7 ABBRECHEN (Kapitel 04.03., Seite 51)

Ist eine Technologie / Funktion aktiviert, wird dies durch Leuchten der zugehörigen LED angezeigt.

Um WERTE ZU ÄNDERN ODER ZU SETZEN verwenden Sie die JOG TASTE (8):


Durch Drehen ändern Sie den Wert, Drücken der JOG Taste setzt die Eingabe. Im Folgenden wird die Bedienungsart durch folgende Symbole angezeigt:

Eingabe = JOG Taste drücken:



Ändern = JOG Taste drehen:





### 1 SICHERHEITSSCHALTER & RADWECHSEL

Bei Auslösen des Sicherheitsschalters fährt die Maschine automatisch in die Radwelchselposition. Die LED leuchtet Rot, sämtliche Funktionen sind blockiert.

### 2 ULTRASCHALL EIN/AUS

- Die LED erlischt.

Voreinstellung: Ultraschall **EIN**, die LED leuchtet. Drücken Sie auf die Taste, wenn Sie eine Strecke abfahren möchten, ohne zu Schweißen.


#### **3 ULTRASCHALL LEISTUNGSSTUFE 2**

Haben Sie eine zweite Ultraschall-Leistungsstufe vorprogrammiert, können Sie sie über diese Taste aktivieren. Ist die zweite Leistungsstufe aktiviert, leuchtet die daneben liegende LED.

#### 4 FREI BELEGBARE TASTE

Im Intervallprogramm dient diese Taste dem manuellen Weiterschalten von Arbeitsschritten.

## 01. BEDIENELEMENTE



### 1 POSITIONIERRAD

- » Drehen Sie am Handrad, um vorwärts oder rückwärts zu verfahren ohne zu Schweißen.
- » Drehen Sie das Handrad gegen den Uhrzeigersinn (Blickrichtung siehe 🛑 ), um ohne Schweißen vorwärts zu verfahren.
- » Wenn Sie das Handrad im Uhrzeigersinn drehen (Blickrichtung siehe 🛑 ), verfahren Sie rückwärts ohne Schweißen.

Im Folgenden wird die Bedienungsart durch folgende Symbole angezeigt:

Handrad drücken:



(Funktion über Programmparameter frei belegbar)


Handrad drehen:



#### 2 VORSCHUBTASTE


Ziehen der Taste ändert die Schweißrichtung.

## 01. BEDIENELEMENTE 01.05. STEUERUNG & HAUPTSCHALTER



- 1 HAUPTSCHALTER MASCHINE EIN/AUS
- 2 USB-PORT Identifizieren Sie sich mit Hilfe des mitgelieferten USB Dongles.

# 01. BEDIENELEMENTE 01.06. PEDAL



### A RUHEPOSITION

### B SCHWEISSEN,

Geschwindigkeit abhängig von Programmierung:

- » Konstant
- » Dynamisch (Geschwindigkeit über Druck aufs Pedal)

## C OBERE TRANSPORTROLLE ANHEBEN

## 01. BEDIENELEMENTE

Das VETRON Kopfmodul zum Schweißen verfügt über eine LED-Schweißfeld-Beleuchtung, deren Intensität über das Bedienfeld reguliert werden kann.


Zum EIN- & AUSSCHALTEN des Lichts drücken Sie die Taste »



### Zur EINSTELLUNG DER LICHTINTENSITÄT gehen Sie wie folgt vor:

ANZEIGE	SCHRITT	BESCHREIBUNG
» LICHTINTENSITÄT REGUI	LIEREN	
1	Drücken Sie die Taste "Licht" ▶ 🕡	Die zugehörige LED am Display leuchtet
2 100N LICHT EINSTELLEN	► CICHTINTENSITÄT ändern	Prozentzahl im Display und Lichtintensität der Leuchte ändern sich.
3 060% LICHT EINSTELLEN		Nach 5 Sek. ohne Eingabe wird der Wert gesetzt und die aktuelle Programmnummer erscheint
P123 W12345 PROGRAMMNAME	Maschine betriebsbereit.	

## 02. SCHWEISSRÄDER




Mit Schweißrädern lassen sich schweißbare Materialien miteinander verbinden. Die unterschiedlichen Schweißräder sind durch folgende Merkmale gekennzeichnet:

1 SCHWEISSRAD-NUMMER

(hier 11002, 14403, 11005)

- 2 OBERFLÄCHE bzw. Profil
  - zur Erzeugung unterschiedlicher Schweißnähte
- 3 DURCHMESSER

Die von TYPICAL angebotenen Schweißräder sind in unterschiedlichen Größen erhältlich.





Nur verwendbar bei Maschinen mit Stahlsonotrode!


Schneidräder zerschneiden schweißbare Materialien und verschweißen die Schnittkanten. Die unterschiedlichen Schneidräder sind durch folgende Merkmale gekennzeichnet:

### 1 SCHNEIDRAD-NUMMER

(hier 20001)

#### 2 PROFIL


Die von TYPICAL angebotetenen Schneidräder sind in unterschiedlichen Schneidwinkeln erhältlich.



### 3 DURCHMESSER

Die von TYPICAL angebotenen Schneidräder sind in Ø 25 mm erhältlich.

## 02. SCHWEISSRÄDER



Zum verbesserten Transport des Materials ist der Einsatz von Puller-Rädern (aus Gummi) bei Schneid- und einzelnen Schweissrädern erforderlich.

1 SCHNEID- ODER SCHWEISSRAD (hier 20001)

2 2× PULLER-RAD

Durchmesser-Angabe in Millimetern, hier: 24,6 mm

#### MONTAGE:

- 1. Schieben Sie die Puller-Räder je nach Bedarf links, rechts oder beidseits auf das entsprechende Schneid- oder Schweißrad.
- 2. Montieren Sie daraufhin diese Einheit entsprechend dem Abschnitt **RADWECHSEL** (Kapitel 03.08., Seite 24).

03.01. ALLGEMEINES ZUM SCHWEISSEN



Lassen Sie die Maschine nur von entsprechend geschultem Personal betreiben! Das Bedienpersonal muss darauf achten, dass sich nur autorisierte Personen im Gefahrenbereich der Maschine aufhalten!





#### **ACHTUNG!**

Entfernen Sie lose metallische Gegenstände (z.B. Werkzeug) aus der Nähe von Schweißrad und Sonotrode, bevor Sie den Schweißvorgang starten.

Andernfalls kann die Schweißapparatur beschädigt werden.

Die unter dem Menüpunkt "Schweißen" aufgeführten Funktionen sind insbesondere für die Produktion vorgesehen. Abhängig von der Programmwahl können Sie sich durch Drücken der Parametertaste alle relevanten Funktionen und Einstellungen im Display anzeigen lassen.

Über die Programmwahl können Sie in der Betriebsart **SCHWEISSEN** folgende Technologien auswählen (Kapitel 03.09. Programm wechseln, Seite 26)

- 1. KONTINUIERLICHES SCHWEISSEN (Kapitel 04.01.01. & 04.01.02., Seite 38)
- 2. INTERVALL-SCHWEISSEN (Kapitel 04.01.03., Seite 42)
- 3. PUNKTSCHWEISSEN (Kapitel 04.01.04., Seite 44)
- 4. **SCHNEIDSCHWEISSEN** (Kapitel 04.01.05. & 04.01.06., Seite 45)
- 5. **PROGRAMMKETTE** (Kapitel 04.01.07., Seite 47)

Die Schwingungen der Sonotrode "verdichten" das zu verbindende Material im Nahtbereich. Während dieses Schweißprozesses wird das Material aufgrund der Schwingungen erhitzt, zusammengepresst und gleichzeitig transport (= Nahtbildung).

Bitte beachten Sie folgende Voraussetzungen für ein optimales Schweißergebnis:

- » Wählen Sie Material, das schweißbar (Thermoplast) und im Bereich der Naht sauber ist. Zudem muss das Schweißgut in Sachen Dicke und Beschaffenheit zur Verarbeitung mit der VETRON 5064 geeignet sein.
- » Wählen Sie das für Ihre Zwecke passende Schweißrad und achten Sie auf die richtige Einstellung von Druck, Schweißleistung, - geschwindigkeit und -spalt.

#### **HINWEIS:**

Das zu verschweißende Material sowie die Umgebungstemperatur sind ausschlaggebend für alle Einstellungen des Schweißgerätes. Daher können optimale Einstellwerte nur mittels Probeschweißungen ermittelt werden.

03.03. DEFAULT-PROGRAMM

Damit Sie direkt nach Auslieferung oder zum Testen mit Ihrer Maschine schweißen können, finden Sie unter Programmnummer **P000** ein voreingestelltes Programm, auch "Default-Programm" genannt.

Beim Default-Programm handelt es sich um ein kontinuierliches Schweißprogramm mit konstanter Geschwindigkeit mit folgenden Parametern:

» 004 Spaltmaß:	0,05 mm
» 005 Generator-Leistung:	60%
» 008 Geschwindigkeit:	2 m/min
» 011 Druck:	60%
» 014 Hebehöhe (Radheben):	3,0 mm
» 201 Ultraschall Leistungsstufe 2:	50%
» 202 Anlauf-Leistung:	75%
» 203 Anlauf-Zeit:	0,1 sec
» 204 Anlaufverzögerung:	0,1 sec
» 205 Start-/Endgeschwindigkeit:	80%
» 206 Beschleunigung:	10
» 207 Differential-Geschwindigkeit:	100%
» 208 Abbremsen:	0,10 sec
» 209 Rückwärts-Schweißen nach Stop:	0,0 mm
» 210 Vorwärts-Schweißen nach Stop:	0,0 mm
» 211 Generator-Abschaltzeitpkt. nach Pedal -0	0,0 sec
» 212 Spalt-Erhöhung nach Pedal -0 bis Stop	50%
» 213 Anhebeverzögerung	0,00 sec
» 214 Rad Typ	
» 215 Equiv. Radbreite	



Sie können das Default-Programm niemals abändern oder überschreiben! Das Default-Programm wurde speziell auf das mitgelieferte Nähmuster abgestimmt. Wollen Sie ein für Ihr Material geeignetes neues Programm erstellen, so verfahren Sie wie unter 04.01. NEUES PROGRAMM (Seite 43) beschrieben.

Wenn Sie Ihre Maschine zum ersten Mal verwenden oder das Betriebsprogramm zurückgesetzt haben, wird nach der Ermittlung des oberen und unteren Referenzpunkts (Kapitel 07.03., Seite 78) automatisch das Default-Programm aufgerufen. Andernfalls erfolgt die Aktivierung wie unter 03.10. PROGRAMM WECHSELN (Seite 32) beschrieben.

03.04. ZUGRIFFSBERECHTIGUNGEN

Im Lieferumfang des Basismoduls finden Sie zwei verschiedene Dongles, die zur Identifizierung verwendet werden. Die Dongles sind werksseitig mit unterschiedlichen Zugriffsberechtigungen programmiert.

#### DONGLE 1 (ERKENNBAR AN XXXX) = ZUGRIFFSBERECHTIGUNG 1 (= ADMINISTRATOR):

- » Vergabe von Zugriffsberechtigungen
- » Zugriff auf alle Maschinenparameter
- » Programmerstellung
- » Programmauswahl
- » Licht

#### DONGLE 2 (ERKENNBAR AN XXXX) = ZUGRIFFSBERECHTIGUNG 2 (= OPERATOR):

- » Programmauswahl
- » Licht
- » Radwechsel

Der Administrator hat Zugriff auf alle Funktionen und kann über das zugehörige PC-Programm Berechtigungen festlegen.

Das Programm "VETRON BENUTZERVERWALTUNG" ist auf dem Dongle des Administrators hinterlegt und funktioniert folgendermaßen:

- » 1. DONGLE 1 (Administrator) in den USB-Slot des Computers stecken.
- » 2. Programm "VETRON BENUTZERVERWALTUNG" aufrufen.
- » 3. Weiteren **DONGLE** in den Computer stecken.
- » 4. Vorname, Name, Mitarbeiternr. sowie Rechtevergabe angeben und BENUTZERDATEN SPEICHERN anklicken
- » 5. SPEICHERORT (DONGLE) für die Authentifizierungsdatei wählen.

- 1. Bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen, reinigen Sie die Maschine gründlich (siehe Kapitel 06.01., S.64).
- 2. Bitte prüfen Sie, ob die Maschine oder elektrische Leitungen Beschädigungen aufweisen.
- 3. Lassen Sie von Fachkräften prüfen, ob Sie die Maschine mit der vorhandenen Netzspannung betreiben dürfen und ob sie richtig angeschlossen ist.



Sollten Abweichungen auftreten, dürfen Sie die Maschine **NICHT** in Betrieb nehmen!




Schließen Sie die Maschine nur an eine geerdete Steckdose an!

# 03. INBETRIEBNAHME & SCHWEISSEN 03.06. EIN-/AUSSCHALTEN

	ANZEIGE	SCHRITT	BESCHREIBUNG
<b>&gt;&gt;</b>	EINSCHALTEN		
1		Stecken Sie Ihren <b>DONGLE</b> in den USB-Port.	= Identifizierung
2		Schalten Sie die <b>STEUERUNG</b> am Hauptschalter <b>EIN.</b>	
3	VETRON SW 1.17 SN11111 P>		Anzeige für 5 Sek.: <b>SW1.17</b> = Software Version <b>SN11111</b> = Seriennummer
4	PEDAL TRETEN MATERIAL ENTFERN	Treten Sie das Pedal und entfernen Sie jegliches Material unter dem Schweißrad.	
5	PEDAL TRETEN BITTE WARTEN		Das Rad fährt in die Ausgangssituation.
6	P123 W12345 PROGRAMMNAME	Maschine betriebsbereit	P123 = die zuletzt verwendete Programm- nummer wird aktiviert. PROGRAMMÄNDERUNG, siehe Seite 52.
			<b>W12345</b> = die Nummer des montierten Rads
<b>&gt;&gt;</b>	AUSSCHALTEN		
1		Senken Sie das Schweißrad auf Bearbeitungshöhe ab.	
2		Schalten Sie die <b>STEUERUNG</b> am Hauptschalter <b>AUS.</b>	
3	POWER OFF	Entfernen Sie Ihren <b>DONGLE</b> aus dem USB-Port.	$\triangle$
			Zur Vermeidung von Missbrauch schalten Sie die Maschine aus und entfernen Sie Ihren Dongle sobald Sie die Maschine verlassen.

# 03. INBETRIEBNAHME & SCHWEISSEN 03.07. SPRACHE WÄHLEN

	ANZEIGE	SCHRITT	BESCHREIBUNG
<b>»</b>	SPRACHE WÄHLEN		
1		Drücken Sie die Taste "PARAMETER":  » P	Die zugehörige LED am Display leuchtet
2	Drehen Sie den <b>JOG KEY NAC</b>	<b>H LINKS</b> , bis die Anzeige <b>SPRACHAUSWAHL</b> erso	cheint.
		» um die Parameter- nummer zu ändern	Drehen Sie den Jog Key nach links
3	Deutsch Sprache	» bestätigen	
4		» Oum die Sprache zu ändern	Zur Auswahl stehen:  » Englisch,  » Deutsch und  » Französisch
5		» bestätigen	



ANZEIGE BESCHREIBUNG **SCHRITT RADWECHSEL** Entfernen Sie jegliches RAD MESSEN VORSICHT Material unter dem Schweissrad. MATERIAL ENTFERN **QUETSCHGEFAHR!** bestätigen 5 Anzeige: BITTE WARTEN... Rundlauftoleranz des Schweißrads Min-Max: 0.010mm = die zuletzt verwendete 6 Maschine betriebsbereit P123 P123 W12345 Programmnummer wird aktiviert. PROGRAMMNAME PROGRAMMÄNDERUNG, siehe Seite 52. **W12345** = die Nummer des montierten Rads



#### **HINWEIS:**

Sollten Sie mit der Spaltmessung nicht zufrieden sein, wiederholen Sie bitte das Programm RADWECHSEL.

### ABBRECHEN



#### **HINWEIS:**

Der Messprozess kann nicht unterbrochen werden. Schalten Sie unter keinen Umständen die Maschine während der Messung aus!

**03.09.** PROGRAMM WECHSELN

	ANZEIGE	SCHRITT	BESCHREIBUNG
<b>&gt;&gt;</b>	PROGRAMM WECHSELN		
1	P123 W12345 PROGRAMMNAME	» Programm ändern	
2	P123 W12345 PROGRAMMNAME	» gewünschte Programmnummer wählen » bestätigen	Nach 5 Sek. ohne Eingabe springt die Anzeige automatisch auf das vorherige Pro- gramm zurück
			<b>HINWEIS:</b> Mithilfe der Technologietasten (S. 08) können Sie Filter setzen und sich nur die entsprechenden Programme anzeigen lassen.
3A	P234 W12345 PROGRAMMNAME	Maschine betriebsbereit	
3B	Sollte das montierte Rad <b>NI</b> 0 fordert die Maschine zum <b>R</b>	CHT mit dem im Programm hinterlegten Rad i ADWECHSEL auf.	übereinstimmen,
	JA/NEIN RAD WECHSELN?		
	JA	» bestätigen	Wenn Sie mit JA bestätigen, fährt die Maschine in die Radwechselposition und der Radwechsel wird durchgeführt (Kapitel 03.08., Schritt 2, Seite 24)
	NEIN	» NEIN markieren	Wenn Sie keinen Radwechsel durchführen möchten, wird das aktuell verwendete Rad im Display angezeigt.
		» bestätigen	<b>VORAUSSETZUNG:</b> Das Rad passt zur Technologie des Programms.
4	P234 W23456 PROGRAMMNAME	Maschine betriebsbereit	HINWEIS: Unter Voraussetzung der Zugriffs- berechtigung 1 können Sie durch Drücken der "Speichern"-Taste das im Programm hinterlegte Rad mit dem aktuell verwendeten überschreiben.

### ABBRECHEN




### HINWEIS:

Während der Programmwahl bewirkt das Drücken der **ESC**-Taste, dass die Anzeige zu Punkt **1** zurückspringt.

03.10. SCHWEISSEN – MANUELLE EINFLUSSNAHME WÄHREND **DES SCHWEISSVORGANGS** 


Prinzipiell werden alle Schweißprogramme über die zuvor in den Parametern eingegebenen Werte bestimmt.




Während des Schweißens können Sie jedoch über die mittlere Taste am Kopfmodul manuell:

- » den ULTRASCHALL EIN- BZW. AUSSCHALTEN
- » eine ZWEITE LEISTUNGSSTUFE aktivieren

(z.B. beim Übergang von dünnem zu dickem Material oder umgekehrt)



Um manuell in die ANDERE RICHTUNG ZU SCHWEISSEN, ziehen Sie an der Rückschweißtaste. Diese Funktion eignet sich insbesondere zum Überschweißen am Ende einer Schweißnaht.



Um eine Strecke OHNE ULTRASCHALL VORWÄRTS BZW. RÜCKWÄRTS ZU FAHREN, drehen Sie am Handrad wie unter POSITIONIERRAD & VORSCHUBTASTE (Kapitel 01.04., Seite 10) beschrieben.

# 03. INBETRIEBNAHME & SCHWEISSEN 03.11. KONTINUIERLICHE PROGRAMME SCHWEISSEN

	ANZEIGE	SCHRITT	BESCHREIBUNG	
<u> </u>	KONTINUIERLICHE PROGRAMME SCHWEISSEN			
1	P123 W12345 PROGRAMMNAME	<ul> <li>Programmnummer ändern</li> <li>Filter KONTINUIERLICHE PROGRAMME setzen</li> </ul>	Um nur die Programme anzuzeigen, die zur gewünschten Technologie passen haben Sie die Möglichkeit, über die Technologie-Tasten Filter zu setzen.	
•		PROURAMME SELZEII	N. I. E. C. I. E. I.	
2	P123 W12345 PROGRAMMNAME	<ul><li>» gewünschtes</li></ul>	Nach 5 Sek. ohne Eingabe springt die Anzeige automatisch auf das vorherige Programm zurück	
3A	P234 W12345 PROGRAMMNAME	Maschine betriebsbereit		
3B	Sollte das montierte Rad <b>NICHT</b> mit dem im Programm hinterlegten Rad übereinstimmen, fordert die Maschine zum <b>RADWECHSEL</b> auf.			
	JA/NEIN RAD WECHSELN?			
	JA	» bestätigen	Wenn Sie mit JA bestätigen, fährt die Maschine in die Radwechselposition und der Radwechsel wird durchgeführt (Kapitel 03.08., Schritt 2, Seite 24)	
	NEIN	» NEIN markieren	Wenn Sie keinen Radwechsel durchführen möchten, wird das aktuell verwendete Rad im Display angezeigt.	
		» bestätigen	<b>VORAUSSETZUNG:</b> Das Rad passt zur Technologie des Programms.	
4	P234 W23456 PROGRAMMNAME	Maschine betriebsbereit	HINWEIS: Unter Voraussetzung der Zugriffs- berechtigung 1 können Sie durch Drücken der "Speichern"-Taste das im Programm hinterlegte Rad mit dem aktuell verwendeten überschreiben.	

## 03. INBETRIEBNAHME & SCHWEISSEN 03.12. INTERVALL-PROGRAMME SCHWEISSEN – 1-2

	ANZEIGE	SCHRITT	BESCHREIBUNG
<b>&gt;&gt;</b>	INTERVALL-PROGRAMME	SCHWEISSEN	
1	P123 W12345 PROGRAMMNAME	» Programmnummer ändern	Um nur die Programme anzuzeigen, die zur gewünschten Technologie passen haben Sie die Möglichkeit, über die Technologie-Tasten
		» Filter INTERVALLPROGRAMME setzen	Filter zu setzen.
2	P123 W12345 PROGRAMMNAME	» gewünschtes Programm wählen	Nach 5 Sek. ohne Eingabe springt die Anzeige automatisch auf das vorherige Pro- gramm zurück
		» bestätigen	
3A	P234 W12345 PROGRAMMNAME	Maschine betriebsbereit	
3B	Sollte das montierte Rad <b>NIC</b> fordert die Maschine zum <b>R</b>	CHT mit dem im Programm hinterlegten Rad übe ADWECHSEL auf.	reinstimmen,
	JA/NEIN RAD WECHSELN?		
	JA	» bestätigen	Wenn Sie mit JA bestätigen, fährt die Maschine in die Radwechselposition und der Radwechsel wird durchgeführt (Kapitel 03.08., Schritt 2, Seite 24)
	NEIN	» NEIN markieren	Wenn Sie keinen Radwechsel durchführen möchten, wird das aktuell verwendete Rad im Display angezeigt.
		» bestätigen	<b>VORAUSSETZUNG:</b> Das Rad passt zur Technologie des Programms.
4	P234 W23456 PROGRAMMNAME	Maschine betriebsbereit	HINWEIS: Unter Voraussetzung der Zugriffs- berechtigung 1 können Sie durch Drücken der "Speichern"-Taste das im Programm hinterlegte Rad mit dem aktuell verwendeten überschreiben.
5	PEDAL TRETEN		Sobald Sie das Pedal treten und mit dem Schweißen beginnen, springt die Anzeige um.
	P234 1234mm PROGNAME NØ1		Statt der Radnummer sehen Sie die noch zu fahrende Strecke (im Live-Modus) des aktuellen Arbeitsschritts (hier: N01).
	P234 300mm PROGNAME N02		lst der erste Arbeitsschritt verarbeitet, geht die Anzeige automatisch zum nächsten über.

03.12. INTERVALL-PROGRAMME SCHWEISSEN - 2-2

ANZEIGE BESCHREIBUNG **SCHRITT** 

INTERVALL-PROGRAMME SCHWEISSEN

#### ABBRECHEN



#### **HINWEIS:**



bricht das Intervallprogramm komplett ab und springt zum Anfang zurück.



bricht schrittweise ab, d.h. die Anzeige springt zum Anfang des letzten Schritts zurück.



#### HINWEIS:

Haben Sie das Intervallprogramm abgebrochen und möchten beim erneuten Schweißen an einer bestimmten Position fortfahren, so gehen Sie folgendermaßen vor:



Drehen Sie am **HANDRAD**, um ohne Ultraschall zu verfahren.

» Mit Hilfe der FREI BELEGBAREN TASTE am Kopfmodul können Sie Arbeitsschritte überspringen.

# 03. INBETRIEBNAHME & SCHWEISSEN 03.13. PUNKTSCHWEISSEN

	ANZEIGE	SCHRITT	BESCHREIBUNG
<b>&gt;&gt;</b>	PUNKTSCHWEISS-PROGRA	MME SCHWEISSEN	
1	P123 W12345 PROGRAMMNAME	<ul><li>» Programmnummer ändern</li><li>» Filter PUNKTSCHWEISS-</li></ul>	Um nur die Programme anzuzeigen, die zur gewünschten Technologie passen haben Sie die Möglichkeit, über die Technologie-Tasten Filter zu setzen.
		PROGRAMME setzen	
2	P123 W12345 PROGRAMMNAME	<ul><li>» gewünschtes</li><li>Programm wählen</li><li>» bestätigen</li></ul>	Nach 5 Sek. ohne Eingabe springt die Anzeige automatisch auf das vorherige Pro- gramm zurück
		» Destatigen	
3A	P234 W12345 PROGRAMMNAME	Maschine betriebsbereit	
3B	Sollte das montierte Rad <b>NICHT</b> mit dem im Programm hinterlegten Rad übereinstimmen, fordert die Maschine zum <b>RADWECHSEL</b> auf.		
	JA/NEIN RAD WECHSELN?		
	JA	» bestätigen	Wenn Sie mit JA bestätigen, fährt die Maschine in die Radwechselposition und der Radwechsel wird durchgeführt (Kapitel 03.08., Schritt 2, Seite 24)
	NEIN	» NEIN markieren	Wenn Sie keinen Radwechsel durchführen möchten, wird das aktuell verwendete Rad im Display angezeigt.
		» bestätigen	<b>VORAUSSETZUNG:</b> Das Rad passt zur Technologie des Programms.
4	P234 W23456 PROGRAMMNAME	Maschine betriebsbereit	HINWEIS: Unter Voraussetzung der Zugriffs- berechtigung 1 können Sie durch Drücken der "Speichern"-Taste das im Programm hinterlegte Rad mit dem aktuell verwendeten überschreiben.

## 03. INBETRIEBNAHME & SCHWEISSEN 03.14. SCHNEIDSCHWEISSEN

	ANZEIGE	SCHRITT	BESCHREIBUNG
<b>»</b>	SCHNEIDSCHWEISSEN		
1	P123 W12345 PROGRAMMNAME	» Programmnummer ändern	Um nur die Programme anzuzeigen, die zur gewünschten Technologie passen haben Sie
		» Filter SCHNEIDSCHWEISSEN setzen	die Möglichkeit, über die Technologie-Tasten Filter zu setzen.
2	P123 W12345 PROGRAMMNAME	» gewünschtes Programm wählen	Nach 5 Sek. ohne Eingabe springt die Anzeige automatisch auf das vorherige Programm zurück
		» bestätigen	
3A	P234 W12345 PROGRAMMNAME	Maschine betriebsbereit	
3B	Sollte das montierte Rad <b>NICHT</b> mit dem im Programm hinterlegten Rad übereinstimmen, fordert die Maschine zum <b>RADWECHSEL</b> auf.		
	JA/NEIN RAD WECHSELN?		
	JA	» bestätigen	Wenn Sie mit JA bestätigen, fährt die Maschine in die Radwechselposition und der Radwechsel wird durchgeführt (Kapitel 03.08., Schritt 2, Seite 24)
	NEIN	» NEIN markieren	Wenn Sie keinen Radwechsel durchführen möchten, wird das aktuell verwendete Rad im Display angezeigt.
		» bestätigen	<b>VORAUSSETZUNG:</b> Das Rad passt zur Technologie des Programms.
4	P234 W23456 PROGRAMMNAME	Maschine betriebsbereit	HINWEIS: Unter Voraussetzung der Zugriffs- berechtigung 1 können Sie durch Drücken der "Speichern"-Taste das im Programm hinterlegte Rad mit dem aktuell verwendeten überschreiben.

# 03. INBETRIEBNAHME & SCHWEISSEN 03.15. PROGRAMM-KETTE SCHWEISSEN – 1-2

	ANZEIGE	SCHRITT	BESCHREIBUNG
	PROGRAMM-KETTE SCHW	EISSEN	
1	P123 W12345 PROGRAMMNAME	» Programmnummer ändern	Um nur die Programme anzuzeigen, die zur gewünschten Technologie passen haben Sie die Möglichkeit, über die Technologie-Tasten
		» Filter <b>PROGRAMM-KETTE</b> setzen	Filter zu setzen.
	P123 W12345 PROGRAMMNAME	» gewünschte	Nach 5 Sek. ohne Eingabe springt die Anzeige automatisch auf das vorherige
	TOGICAL IN THE	Programmnummer wählen  bestätigen	Programm zurück
3	S1/P3 W12345	Maschine betriebsbereit	P345 = übergeordnete (aktivierte) Programmnummer
	P015 NAME S		W12345 = die aktuell montierte
			Radnummer SCHR1 = aktueller Arbeitsschritt
			P038 = Programmnummer zum aktuellen Arbeitsgang
	Abhängig von der Programmierung der Programm-Kette (Kapitel XX, Seite XX) wird der NÄCHSTE ARBEITSSCHRITT AKTIVIERT DURCH:		
	S1/P3 W12345 S = Frei belegbare Taste drücken W = Rad heben über Pedal HW = Handrad drücken K = Knietaster* drücken	₩ = Rad heben über Pedal H₩ = Handrad drücken	Um von einem Arbeitsschritt zum Nächsten zu wechseln, führen Sie die im Display angegebene Aktivierungsart durch:
		<ul> <li>5: Drücken Sie die frei belegbare Taste am Kopfmodul (Seite 09)</li> <li>W: Treten Sie das Pedal rückwärts (Seite 12)</li> </ul>	
			HW: Drücken Sie das Positionierrad am Kopfmodul (Seite 10) K: Drücken Sie den Knietaster*
Sobald Sie den aktuellen Arbeitsschritt erledigt haben, aktivieren Sie den Wechsel wie unter Punkt 2 beschrieben (in unserem Beispiel erfolgt der Wechsel automatisch über die abgefahrene Distanz). Daraufhin wird automatisch der nächste Arbeitsschritt eingeleitet.			
	S2/P15 W12345 P015 NAME S		

ANZEIGE BESCHREIBUNG **SCHRITT** 

#### PROGRAMM-KETTE SCHWEISSEN

### ABBRECHEN



#### **HINWEIS:**



bricht das verkettete Programm komplett ab und springt zum Anfang zurück.



bricht schrittweise ab, d.h. die Anzeige springt zum Anfang des letzten Schritts zurück.



#### HINWEIS:

Haben Sie das Intervallprogramm abgebrochen und möchten beim erneuten Schweißen an einer bestimmten Position fortfahren, so gehen Sie folgendermaßen vor:



Drehen Sie am **HANDRAD**, um ohne Ultraschall zu verfahren.

» Mit Hilfe der **FREI BELEGBAREN TASTE** am Kopfmodul können Sie Arbeitsschritte überspringen.

<sup>\*</sup> Der Knietaster ist optional als Zubehör erhältlich

## 03. INBETRIEBNAHME & SCHWEISSEN 03.16. FEHLERMELDUNGEN WÄHREND DES SCHWEISSENS

	ANZEIGE	SCHRITT	BESCHREIBUNG
<b>&gt;&gt;</b>	FEHLERMELDUNGEN WÄHF	REND DES SCHWEISSENS	
	RADTYP NICHT GEEIGNET	Führen Sie den Radwechsel durch.	Diese Fehlermeldung erscheint beim Schweißstart, wenn Sie beim Programmwech- sel ein Rad montiert haben, welches nicht zur Technologie passt.



	ANZEIGE	SCHRITT	BESCHREIBUNG
<b>&gt;&gt;</b>	NEUES PROGRAMM ANLE	GEN	
1		Drücken Sie die Taste "NEUES PROGRAMM": ""	Die zugehörige LED am Display leuchtet
2	PROG ERSTELLEN TECH WAEHLEN	Wählen Sie die gewünschte <b>TECHNOLOGIE</b> :  » oder	Als "Technologien" werden folgende Funktionen bezeichnet:  » KONTINUIERLICHES SCHWEISSEN (Kapitel 04.01.01., Seite 38)
		» der	» INTERVALLSCHWEISSEN (Kapitel 04.01.03., Seite 42)
		» oder	» PUNKTSCHWEISSEN (Kapitel 04.01.04., Seite 44)
		»	» CUT & SEAL (Kapitel 04.01.05., Seite 45)
		» 📜 oder	» PROGRAMM-KETTE (Kapitel 04.01.07., Seite 47)
			<b>HINWEIS:</b> Die Technologie "Cut & Seal" ist , nur aktiv bei der Stahlsonotrode.

### ABBRECHEN



### HINWEIS:

Um während der Programmerstellung einen Schritt zurück zu springen, drücken Sie die "ESC-Taste":





Um die Programmerstellung komplett abzubrechen, Drücken Sie die Taste "Neues Programm":



Daraufhin erscheint die folgende Sicherheitsabfrage:



Bestätigen Sie, falls Sie das Programm verlassen möchten, ohne zu speichern. Andernfalls wählen Sie "NEIN".

**04.01.01.** KONTINUIERLICHES SCHWEISSEN MIT KONSTANTER GESCHWINDIGKEIT

- 1-2

	KONTINUIERLICHES SCH	WEISSEN MIT KONSTANTER GESCHWINDIG	KEIT
		Drücken Sie die Taste "KONTINUIERLICHES SCHWEISSEN": "	Die zugehörige LED am Display leuchtet
	KONST/DYNAMISCH GESCHWIND TYP		Sie werden aufgefordert, den <b>GESCHWINDIGKEITSTYP</b> (konstant / dynamisch) festzulegen.
		» KONSTANT bestätigen	Unabhängig vom Druck auf das Fußpedal bleibt die Schweissgeschwindigkeit konstan gleich.
	SPALTEINSTELLUNG		
	MANUELL? <> SPALT EINGEBEN	Möchten Sie, dass die Spalteinstellung man der Drehtaste. Andernfalls drehen Sie die [ Auswahl "Automatisch" (Schritt 5b).	
A	MANUELLE SPALTEINSTEL	LUNG	
		» MANUELL bestätigen	
	0,0 <u>5</u> mm TRIAL SPALT EINGEBEN	» WERT ändern	
		TESTEN* Sie, ob der Schweißspalt richtig e	eingestellt ist.
		Stimmt der Wert, bestätigen Sie mittels »	
В	AUTOMATISCHE SPALTEINS	STELLUNG	
		» AUTOMATISCH markieren	
	<u>A</u> UTOMATISCH? < SPALT EINGEBEN	» AUTOMATISCH bestätigen	
	×	Legen Sie das Material ein. Sobald Sie fertig sind, bestätigen Sie mitte	ls
	MATERIAL EINLEGN	» O	
	JOG KEY DRUECKEN SPALT:0.05	bestätigen Sie mittels	Der untere Wert gibt den aktuellen Abstand von Schweißrad zu Sonotrode an.

04.01.01. KONTINUIERLICHES SCHWEISSEN MIT KONSTANTER GESCHWINDIGKEIT

1@m/min TRIAL GESCHW EINGEBEN	» WERT ändern	Geben Sie die MAX. SCHWEISSGESCHWINDIGKEIT ein.
	<b>TESTEN*</b> Sie, ob die Schweißgeschv	vindigkeit richtig eingestellt ist.
	Stimmt der Wert, bestätigen Sie mit	tels »
6 <u>0</u> N TRIAL LEISTUNG EINST	» WERT ändern	Geben Sie die <b>SCHWEISSLEISTUNG</b> ein.
		Als Default-Wert werden 60% Leistung vorgegeben.
	<b>TESTEN*</b> Sie, ob die maximale Leist	ung richtig eingestellt ist.
	Stimmt der Wert, bestätigen Sie mit	tels »

<sup>\*</sup> Sie können die Einstellung (Schweißspalt, -geschwindigkiet und -leistung) jederzeit testen, während Sie den Wert einstellen.

**04.01.02.** KONTINUIERLICHES SCHWEISSEN MIT **DYNAMISCHER** GESCHWINDIGKEIT

- 1-2

_	KUNTINUIERLICHES SCH	WEISSEN MIT DYNAMISCHER GESCHWINDI				
		Drücken Sie die Taste "KONTINUIERLICHES SCHWEISSEN":	Die zugehörige LED am Display leuchtet			
		» [				
	KONST/DYNAMISCH GESCHWIND TYP		Sie werden aufgefordert, den <b>GESCHWINDIGKEITSTYP</b>			
			(konstant / dynamisch) festzulegen.			
		» DYNAMISCH markieren				
	KoNST/ <u>D</u> YNAMISCH GESCHWIND TYP	» DYNAMISCH bestätigen				
	SPALTEINSTELLUNG					
	MANUELL? (>	Möchten Sie, dass die Spalteinstellung aut der Drehtaste. Andernfalls drehen Sie die I				
	SPALT EINGEBEN	Auswahl "Manuell" (Schritt 5b).	<u> </u>			
Α	MANUELLE SPALTEINSTEL	LUNG				
		» MANUELL bestätigen				
	0,0 <u>5</u> mm TRIAL SPALT EINGEBEN	» WERT ändern				
		TESTEN* Sie, ob der Schweißspalt richtig e	ingestellt ist.			
		Stimmt der Wert, bestätigen Sie mittels »				
В	AUTOMATISCHE SPALTEINS	STELLUNG				
		» AUTOMATISCH markieren				
	<u>A</u> UTOMATISCH? < SPALT EINGEBEN	» AUTOMATISCH bestätigen	•			

04.01.02. KONTINUIERLICHES SCHWEISSEN MIT **DYNAMISCHER** GESCHWINDIGKEIT

KONTINUIERLICHES SCH	WEISSEN MIT DYNAMISCHER GESCHWIND	IGKEIT
» MATERIAL EINLEGN	Legen Sie das Material ein. Sobald Sie fertig sind, bestätigen Sie mitte »	els
JOG KEY DRUECKEN SPALT:0.05	bestätigen Sie mittels	Der untere Wert gibt den aktuellen Abstand von Schweißrad zu Sonotrode an.
10.0 M/MIN TRIAL MAX GESCHW EINGN	» WERT ändern	
	TESTEN* Sie, ob die maximale Schweißge:	schwindigkeit richtig eingestellt ist.
	Stimmt der Wert, bestätigen Sie mittels »	
2.5 M/MIN TRIAL MIN GESCHW EINGN	» WERT ändern	
	TESTEN* Sie, ob die minimale Schweißges	schwindigkeit richtig eingestellt ist.
	Stimmt der Wert, bestätigen Sie mittels »	
6 <u>0</u> % TRIAL LEISTUNG EINST	» (WERT ändern	Geben Sie die MAXIMALE SCHWEISSLEISTUNG ein.
		Als Default-Wert werden 60% Leistung vorge geben.
	<b>TESTEN*</b> Sie, ob die maximale Leistung ric	chtig eingestellt ist.
	Stimmt der Wert, bestätigen Sie mittels »	
40x TRIAL MIN LEISTUNG	» WERT ändern	Geben Sie die <b>MINIMALE SCHWEISSLEISTUNG</b> ein.
		Als Default-Wert wird eine minimal mögliche Leistung von 39% vorgegeben.
	<b>TESTEN*</b> Sie, ob die minimale Leistung ric	htig eingestellt ist.
	Stimmt der Wert, bestätigen Sie mittels »	

<sup>\*</sup> Sie können die Einstellung (Schweißspalt, -geschwindigkiet und -leistung) jederzeit testen, während Sie den Wert einstellen.

**KONSTANTER** GESCHWINDIGKEIT

-1-2

ANZEIGE **SCHRITT BESCHREIBUNG** INTERVALL-SCHWEISSEN MIT KONSTANTER GESCHWINDIGKEIT Drücken Sie die Taste Die zugehörige LED am Display leuchtet "INTERVALL-SCHWEISSEN": 2 **SPALTEINSTELLUNG** 04.01.01. KONTINUIERLICHES SCHWEISSEN MIT KONSTANTER GESCHWINDIGKEIT, SCHRITT 4, SEITE XX Möchten Sie, dass die Spalteinstellung automatisch erfolgt, so bestätigen Sie mit MANUELL? der Drehtaste. Andernfalls drehen Sie die Drehtaste und bestätigen Sie bei der SPALT EINGEBEN Auswahl "Manuell" (Schritt 5b). 3 10m/min TRIAL **WERT** ändern GESCHW EINGEBEN **TESTEN\*** Sie, ob die Schweißgeschwindigkeit richtig eingestellt ist. Stimmt der Wert, bestätigen Sie mittels » 60 N TRIAL **WERT** ändern LEISTUNG EINST TESTEN\* Sie, ob die Leistung richtig eingestellt ist. Stimmt der Wert, bestätigen Sie mittels » WÄHLEN SIE DIE ART DER INTERVALL-PROGRAMMIERUNG. Zur Auswahl stehen Ihnen der TEACH-IN MODUS (Schritt 7a) sowie die NUMERISCHE EINGABE (Schritt 7b). **5A TEACH-IN MODUS** TEACH IN? TEACH-IN bestätigen INTERVALL PROG Geben Sie die Geschwindigkeit **WERT** ändern TEACH IN GESCHW für die Programmerstellung ein. WERT bestätigen Legen Sie durch Drücken der abgebildeten 0000mm Taste fest, ob Sie die erste Teilstrecke mit TEACH STRECKE Schall ein oder aus oder Leistungsstufe 2 abfahren möchten. FAHREN SIE DIE ERSTE TEILSTRECKE AB. Die abgefahrene Strecke wird automatisch 0012 mm WERT bestätigen ermittelt und angezeigt. Sind Sie mit diesem TEACH STRECKE Wert zufrieden, bestätigen Sie. Andernfalls wiederholen Sie die Streckenermittlung durch Drücken der ESC-Taste und wiederholen Sie die letzten beiden Schritte. Legen Sie durch Drücken der abgebildeten 0000mm Taste fest, ob Sie die erste Teilstrecke mit TEACH STRECKE Schall ein oder aus oder Leistungsstufe 2 abfahren möchten.

### 04. PROGRAM

KONSTANTER GESCHWINDIGKEIT

ANZEIGE **SCHRITT BESCHREIBUNG** 

#### INTERVALL-SCHWEISSEN MIT KONSTANTER GESCHWINDIGKEIT

#### **FAHREN SIE DIE ZWEITE TEILSTRECKE AB.**

Die abgefahrene Strecke wird automatisch ermittelt und angezeigt. Sind Sie mit diesem Wert zufrieden, bestätigen Sie. Andernfalls wiederholen Sie die Streckenermittlung durch Drücken der ESC-Taste und wiederholen Sie die letzten beiden Schritte.

Möchten Sie keine weiteren Teilstrecken programmieren, so fahren Sie mit Schritt 8: SPEICHERN (Seite XX) fort.

#### **5B NUMERISCHE EINGABE**













Legen Sie durch Drücken der abgebildeten Taste fest, ob Sie die erste Teilstrecke mit Schall ein oder aus oder Leistungsstufe 2 abfahren möchten.



WERT ändern



WERT bestätigen





Legen Sie durch Drücken der abgebildeten Taste fest, ob Sie die erste Teilstrecke mit Schall ein oder aus oder Leistungsstufe 2 abfahren möchten.



WERT ändern



WERT bestätigen

#### ..... GEBEN SIE WEITERE TEILSTRECKEN EIN.

Sobald Sie fertig sind, fahren Sie mit Schritt 8: SPEICHERN fort.

SPEICHERN (Kapitel 04.02., Seite 49)

#### ABBRECHEN



#### **HINWEIS:**

bricht das Intervallprogramm komplett ab und springt zum Anfang zurück.

**ESC** 

bricht schrittweise ab, d.h. die Anzeige springt zum Anfang des letzten Schritts zurück.



#### **HINWEIS:**

Haben Sie das Intervallprogramm abgebrochen und möchten beim weiteren Programmieren an einer bestimmten Position fortfahren, so gehen Sie folgendermaßen vor:



Drehen Sie am **HANDRAD**, um ohne Ultraschall zu verfahren.

» Mit Hilfe der FREI BELEGBAREN TASTE am Kopfmodul können Sie Arbeitsschritte überspringen.

# **04. PROGRAMMIEREN 04.01.04.** PUNKTSCHWEISSEN

ANZEIGE	SCHRITT	BESCHREIBUNG
PUNKTSCHWEISSEN		
	Drücken Sie die Taste "PUNKTSCHWEISSEN": "	Die zugehörige LED am Display leuchtet
SPALTEINSTELLUNG, siehe 04.01.01. KONTINUIERLICI	HES SCHWEISSEN MIT DYNAMISCHER GESCHWING	DIGKEIT, SCHRITT 4, Seite 40
•		DIGKEIT, SCHRITT 4, Seite 40  Die Generatorleistung beträgt 100%, das Schweißergebnis wird nur über die Zeit geregelt.
04.01.01. KONTINUIERLICI 1,00sec TRIAL	HES SCHWEISSEN MIT DYNAMISCHER GESCHWIND	Die Generatorleistung beträgt 100%, das Schweißergebnis wird nur über die

04.01.05. SCHNEIDSCHWEISSEN MIT KONSTANTER GESCHWINDIGKEIT

	ANZEIGE	SCHRITT	BESCHREIBUNG
<b>&gt;&gt;</b>	SCHNEIDSCHWEISSEN MIT	KONSTANTER GESCHWINDIGKEIT	
1		Drücken Sie die Taste "SCHNEIDSCHWEISSEN": "	Die zugehörige LED am Display leuchtet
2	KONST/DYNAMISCH GESCHWIND TYP		Sie werden aufgefordert, den  GESCHWINDIGKEITSTYP  (konstant / dynamisch) festzulegen.
		» KONSTANT bestätigen	Unabhängig vom Druck auf das Fußpedal bleibt die Schweissgeschwindigkeit konstant gleich.
3	1 <u>0</u> m/min TRIAL GESCHW EINGEBEN	» WERT ändern	
		TESTEN* Sie, ob die Schweißgeschwindigkeit i Stimmt der Wert, bestätigen Sie mittels »	richtig eingestellt ist.
4	60x TRIAL LEISTUNG EINST	» WERT ändern	
		TESTEN* Sie, ob die Leistung richtig eingestell	lt ist.
		Stimmt der Wert, bestätigen Sie mittels »	
5	SPEICHERN (Kapitel 04.02., S	eite 49)	

<sup>\*</sup> Sie können die Einstellung (Schweißgeschwindigkiet und -leistung) jederzeit testen, während Sie den Wert einstellen.

04.01.06. SCHNEIDSCHWEISSEN MIT **DYNAMISCHER** GESCHWINDIGKEIT

ANZEIGE	SCHRITT	BESCHREIBUNG
SCHNEIDSCHWEISSEN N	MIT DYNAMISCHER GESCHWINDIGKEIT	
	Drücken Sie die Taste "SCHNEIDSCHWEISSEN": »	Die zugehörige LED am Display leuchtet
KONST/DYNAMISCH GESCHWIND TYP		Sie werden aufgefordert, den <b>GESCHWINDIGKEITSTYP</b> (konstant / dynamisch) festzulegen.
	» DYNAMISCH MARKIEREN	
KoNST/DYNAMISCH GESCHWIND TYP	» DYNAMISCH bestätigen	
10.0 M/MIN TRIAL MAX GESCHW EINGN	» WERT ändern	Geben Sie die MAXIMALE SCHWEISSGESCHWINDIGKEIT ein.
	<b>TESTEN*</b> Sie, ob die Geschwindigkeit ric	chtig eingestellt ist.
	Stimmt der Wert, bestätigen Sie mittels	» ( )
6 <u>0</u> N TRIAL LEISTUNG EINST	» WERT ändern	Geben Sie die <b>MAXIMALE</b> <b>SCHWEISSLEISTUNG</b> ein.
	<b>TESTEN*</b> Sie, ob die maximale Leistung	richtig eingestellt ist.
	Stimmt der Wert, bestätigen Sie mittels	» ( )
4 <u>0</u> % TRIAL MIN LEISTUNG	» (WERT ändern	Geben Sie die <b>MINIMALE</b> <b>SCHWEISSLEISTUNG</b> ein.
	WENT andern	ALS DEFAULT-WERT WERDEN 40% LEISTUNG VORGEGEBEN.
	<b>TESTEN*</b> Sie, ob die minimale Leistung	richtig eingestellt ist.
	Stimmt der Wert, bestätigen Sie mittels	» ()
SPEICHERN (Kapitel 04.02	Seite 49)	-

<sup>\*</sup> Sie können die Einstellung (Schweißgeschwindigkiet und -leistung) jederzeit testen, während Sie den Wert einstellen.

	ANZEIGE	SCHRITT	BESCHREIBUNG
	PROGRAMM-KETTE ERZE	UGEN	
		Drücken Sie die Taste "PROGRAMM-KETTEN": "	Die zugehörige LED am Display leuchtet
	STEP 1> P001 001PROGNAME		Wählen Sie das für den 1. Arbeitsschritt notwendige Programm (= P001) 001PROGNAME = Programmname
		» PROGRAMM-NUMMER ändern	
		» PROGRAMM-NUMMER bestätigen	
•	STRECKENEINGABE SCHALTEN MIT		Wählen Sie, wie Sie vom aktuellen. zum nächsten Arbeitsschritt wechseln möchten. Zur Auswahl steht Ihnen der Wechsel über _ Default: FREI BELEGBARE TASTE am Kopfmodul (3A) _ HEBEN DES RADS ÜBER PEDAL (3B) _ DRÜCKEN DES HANDRADS (3C) _ DRÜCKEN DES KNIETASTERS (3D)
Α	WECHSEL ÜBER FREI BELE	GBARE TASTE AM KOPFMODUL	
	STRECKENEINGABE SCHALTEN MIT	» SOFT KEY DRÜCKEN wählen	
	<u>S</u> OFT KEY DRUECKN SCHALTEN MIT	» SOFT KEY DRÜCKEN bestätigen	
В	WECHSEL ÜBER RADHEBEN	N PER PEDAL	
	STRECKENEINGABE SCHALTEN MIT	» RADHEBEN wählen	
	RADHEBEN SCHALTEN MIT	» RADHEBEN bestätigen	
C	WECHSEL ÜBER HANDRAD		
	STRECKENEINGABE SCHALTEN MIT	» HANDRAD wählen	
	HANDRAD SCHALTEN MIT	» ( ) HANDRAD bestätigen	

### 04. PROGRAMM

04.01.07. PROGRAMM-KETTE ERZEUGEN

ANZEIGE BESCHREIBUNG **SCHRITT** 

#### PROGRAMM-KETTE ERZEUGEN

#### **WECHSEL ÜBER KNIETASTER**

STRECKENEINGABE SCHALTEN MIT



KNIETASTER SCHALTEN MIT



SCHRITT 02 XXXXXXXXXXXXXXXXX

Fahren Sie mit Arbeitsschritt 2 fort (siehe Schritt 2). Sobald Sie alle Arbeitsschritte programmiert haben, fahren Sie mit Schritt 5: SPEICHERN fort.

SPEICHERN (Kapitel 03.08., Seite 24)

#### **ABBRECHEN**



#### **HINWEIS:**



bricht das verkettete Programm komplett ab und springt zum Anfang zurück.

**ESC** 

bricht schrittweise ab, d.h. die Anzeige springt zum Anfang des letzten Schritts zurück.



#### **HINWEIS:**

Haben Sie das Intervallprogramm abgebrochen und möchten beim weiteren Programmieren an einer bestimmten Position fortfahren, so gehen Sie folgendermaßen vor:



Drehen Sie am HANDRAD, um ohne Ultraschall zu verfahren.

» Mit Hilfe der **FREI BELEGBAREN TASTE** am Kopfmodul können Sie Arbeitsschritte überspringen.

ANZEIGE	SCHRITT	BESCHREIBUNG
» SPEICHERN		
1	Drücken Sie die Taste "SPEICHERN":  »	Die zugehörige LED am Display leuchtet.
2A Sie haben ein <b>NEUE</b>	S Programm erstellt und möchten dies unter einer <b>N</b> I	EUEN Nummer ablegen:
P234 <u>)</u> PROG ERSTELLE	25 41106111	Die Software schlägt Ihnen den nächsten freien Programmplatz vor (=P234 im Beispiel). Möchten Sie dem Programm eine andere
	<ul><li>bestätigen oder mit</li><li>abbrechen</li></ul>	Nummer geben, so ändern Sie sie durch Drehen und anschließendes Drücken des Jog Keys.
PROG NAME EIN	w w um den Namen des Programms einzugeben	Sie können den Namen des Programms Buchstabe für Buchstabe durch Drehen und anschließendes Drücken des Jog Keys bestä tigen.
	» bestätigen oder mit	igen.
	<b>» ESC</b> abbrechen	
Sie haben ein <b>NEUE</b>	<b>S</b> Programm erstellt und möchten damit ein <b>BESTEH</b>	ENDES Programm überschreiben:
P234 <u>*</u> PROG ERSTELLE	» Oum die Programmnummer zu ändern	
P356 > UEBERSCHREIBE	_	Bereits bestehende Programme können Sie am Text "Programm überschreiben" erkennen.
	» ESC abbrechen	
<u>JA</u> /NEIN UEBERSCHREIBE	» bestätigen oder mit	
	<b>» ESC</b> abbrechen	
 PROG NAME EINO	> w um den Programmnamen zu ändern	
	» bestätigen oder mit	
	» ESC abbrechen	
Sie haben ein <b>BESTI</b>	EHENDES Programm geändert:	
<u>JA</u> /NEIN UEBERSCHREIBE	4?	Das Programm fragt Sie, ob Sie das bestehende Programm überschreiben wollen

	ANZEIGE	SCHRITT	BESCHREIBUNG
<b>»</b>	SPEICHERN		
	JA	» bestätigen	
	PROG NAME EINGBN	<ul> <li>w um den Programmnamen zu ändern</li> <li>bestätigen oder mit</li> <li>abbrechen</li> </ul>	XXXXX = bestehender Name  Das aktuelle Programm wird mit den geänderten Parametern überschrieben.
	NEIN	<ul><li> abbrechen</li><li> um NEIN zu wählen</li><li> bestätigen oder mit</li></ul>	
		» ESC abbrechen	
	P234 W12345 PROGRAMMNAME	Maschine betriebsbereit.	Die LED "Speichern" am Display erlischt.

### ABBRECHEN



#### **HINWEIS:**

Um während des Speicherns schrittweise zurück zu springen, drücken Sie die "**ESC**-Taste":





Um das Speichern komplett abzubrechen, drücken Sie die Taste "SPEICHERN":



Je nach Funktion kann der Abbruch unterschiedlich erfolgen: Beispielsweise können Sie beim Erstellen eines neuen Programms (Kapitel 04.01., Seite 37) über Drücken der ESC-Taste schrittweise zurückspringen, um die zuvor bereits eingegebenen Werte zu ändern. Möchten Sie hingegen die Funktion "Neues Programm" komplett verlassen, drücken Sie die Taste "Neues Programm".

Wie Sie im Einzelnen abbrechen können, ist am Ende des jeweiligen Kapitels beschrieben.

### 04. PROGRAMM

ANZEIGE **SCHRITT BESCHREIBUNG** PROGRAMMÄNDERUNG ÜBER PARAMETER Rufen Sie das Programm auf, dessen P123 W12345 Parameter Sie ändern möchten PROGRAMMNAME (siehe 03.09. Programm wechseln) 2 Drücken Sie die Taste "PARAMETER": Die zugehörige LED am Display leuchtet Drehen Sie den JOG KEY NACH RECHTS, um zu den PROGRAMMPARAMETERN (PUNKT 4) zu gelangen. Drehen Sie den JOG KEY NACH LINKS, so finden Sie zunächst die MASCHINENPARAMETER (Kapitel XX.XX., Seite XX), wenn Sie weiter drehen erscheint die VERWALTUNG (Kapitel XX., Seite XX) sowie der SERVICE (nur zugänglich mit Zugriffsberechtigung 2, andernfalls sind diese Elemente ausgeblendet). PROGRAMMPARAMETER ÄNDERN (BEISPIEL), Parameterliste siehe Seite 54: 001 DEFAULT um die Parameter-**PROGRAMMNAME** nummer zu ändern 0.05mm bestätigen **SPALTMASS** 004 0,05mm um den Wert zu ändern **SPALTMASS TESTEN & PROBENÄHEN.** Die Werte werden "online" gesetzt, d.h. Sie können sofort testen, ob die Einstellung zu Ihrer Anwendung passt. Sollte dies nicht der Fall sein, können Sie den Wert ändern, wiederum testen und schließlich bestätigen 0,15mm 004 Die Anzeige springt zur SPALTMASS Parameterauswahl zurück SPEICHERN: Zum Speichern Ihrer Änderungen haben Sie zwei Möglichkeiten: **5A** Sie möchten das bestehende Programm mit den vorgenommenen Änderungen speichern: Drücken Sie die Taste "PARAMETER": bestätigen, um Änderungen JA/NEIN zu speichern und das Parametermenü 5PCHRN+VERLASSN? zu verlassen. Sie möchten das bestehende Programm mit den vorgenommenen Änderungen speichern oder unter einer anderen Programmnummer abspeichern.

ANZEIGE BESCHREIBUNG **SCHRITT** 

#### PROGRAMMÄNDERUNG ÜBER PARAMETER

Drücken Sie die Taste

"SPEICHERN":



SPEICHERN (Kapitel 03.08., Seite 24)

#### ABBRECHEN



Um während der Programmänderung einen Schritt zurück zu springen, drücken Sie die "**ESC**-Taste":





#### **HINWEIS:**

Um die Programmänderung komplett abzubrechen, Drücken Sie die Taste

### "PARAMETER":



Daraufhin erscheint die folgende Sicherheitsabfrage:

JA/NEIN VERL OHNE SPEICH

Bestätigen Sie, falls Sie das Programm verlassen speichern möchten. Andernfalls wählen Sie "NEIN".

# **04. PROGRAMMIEREN 04.04.01.** LISTE PROGRAMMPARAMETER

			dyn.		dyn.			dyn.		
				-	1	•	<u> </u>	<u>I</u>	♬	
#	PARAMETER									
001	Programmname	•	•	•	•	•	•	•	•	
002	Technologie									
	Kontinuierliches Schweißen mit <b>KONSTANTER</b> Geschwindigkeit	•								
	Kontinuierliches Schweißen mit <b>DYNAMISCHER</b> Geschwindigkeit		•							
	Intervall-Schweißen mit KONSTANTER Geschwindigkeit			•						
	Intervall-Schweißen mit  DYNAMISCHER Geschwindigkeit				•					
	Punktschweißen					•				
	Programm-Kette						•			
	Schneidschweißen mit  KONSTANTER Geschwindigkeit							•		
	Schneidschweißen mit  DYNAMISCHER Geschwindigkeit								•	
003	Radnummer	•	•	•	•	•	•	•		
004	Spaltmaß	•	•	•	•	•	•	•		
005	Generator-Leistung	•		•		•	•			
006	Minimale Generator-Leistung		•		•			•		
007	Maximale Generator-Leistung		•		•			•		
800	Geschwindigkeit	•		•			•			

# 04. PROGRAMMIEREN 04.04.01. LISTE PROGRAMMPARAMETER

DISPLAY DE	MIN	MAX	DEFAULT	ERLÄUTERUNG
 001 DEFAULT PROGRAMMNAME	_	_	_	
 	-			
002 KONTINUIERLI TECHNOLOGIE	_	_	_	
002 KONTIN DYN TECHNOLOGIE	-	-	-	
002 INTERVALL TECHNOLOGIE	_	_	_	
002 INTERVAL DYN TECHNOLOGIE	_	-	_	
002 PUNKT TECHNOLOGIE	_	_	_	
002 VERKETTUNG TECHNOLOGIE	_	-	_	
002 CUT+SEAL TECHNOLOGIE	_	_	_	
002 CUT+SEAL DYN TECHNOLOGIE	_	_	_	
003 W00000 RAD NUMMER	_	_	_	HINWEIS: Schneidräder sind nur bei Schweißmaschinen mit Stahlsonotrode zu verwenden.  W00000 P003: 0-99 P215: 0-99 P214: 0-9
004 0.05mm SPALTMASS	0,02	0,5	0,05	
005 60x LEISTUNG			60	
006 38x MIN LEISTUNG	38	100	38	nur bei <b>DYNAMISCHER</b> Geschwindigkeit
007 100X MAX LEISTUNG			100	nur bei <b>DYNAMISCHER</b> Geschwindigkeit
008 2.5 m/min VORSCHUB				m/min
				-

# **04. PROGRAMMIEREN 04.04.01.** LISTE PROGRAMMPARAMETER - 2-4

			dyn.		dyn.			dyn.		
		ı		÷	+	•		I I	Ţ	
#	PARAMETER				للنسا		للسلام			ļ
009	Minimale Geschwindigkeit		•		•			•		
010	Maximale Geschwindigkeit		•		•			•		
011	Druck	•		•		•	•			
012	Minimaler Druck		•		•			•		
013	Maximaler Druck		•		•			•		
014	Hebehöhe (Radheben)	•	•	•	•	•	•	•		
015	Schweißzeit					•				
020	Teilstrecken-Programmierung			•	•					
021	Vorhandene Datei: Dateiname			•	•					
022	Numerische Eingabe: Schritt N1 – Strecke			•	•					
022	Numerische Eingabe: Schritt N1 – Ultraschall Aus/Ein/Boost			•	•					
022	Numerische Eingabe: Schritt N1 – Übergang zum nächsten Arbeitsschritt			•	•					
022	Arbeitsschritt einfügen			•	•					
022	Arbeitsschritt löschen			•	•					
022	Numerische Eingabe: Schritt N2 – Strecke			•	•					
022	Numerische Eingabe: Schritt N2 – Ultraschall Aus/Ein/Boost			•	•					
***************************************	max. 20 Schritte	<u>-</u>	<u>.</u>	•	•	<u>-</u>		<u>.                                    </u>	<u>-</u>	
090	Arbeitsgang 01: Programm-Nummer								•	

## **04. PROGRAMMIEREN 04.04.01.** LISTE PROGRAMMPARAMETER

DISPLAY DE	MIN	MAX	DEFAULT	ERLÄUTERUNG
009 2.5 m/min MIN VORSCHUB	0,5	30	2,5	nur bei <b>DYNAMISCHER</b> Geschwindigkeit
010 10.0 m/min MAX VORSCHUB			10	nur bei <b>DYNAMISCHER</b> Geschwindigkeit
011 60X DRUCK	1		60	
012 50X MIN DRUCK	50	150	50	nur bei <b>DYNAMISCHER</b> Geschwindigkeit
013 150x MAX DRUCK	1		150	nur bei <b>DYNAMISCHER</b> Geschwindigkeit
014 3.0 mm	1,0	15,0	3,0	Maschinenparameter: ø 25 mm
HOEHE RADHEBEN	1,0	5,0	3,0	Maschinenparameter: ø 45 mm
015 1.00 sec SCHWEISS-ZEIT				
020 DATEI TEILSTR PROGR.				Vorhandene Datei Numerische Eingabe
021 INTERVALL DATEINAME		nes zuvor erst nents (Windov		
022 11.0 mm N1 STRECKE	Wert aus	s Programmie	erung	
022 AUS N1 ULTRASCHALL		N US 00ST	AN	
022 OHNE STOP N1 ENDE		hne Stop top ad Heben	Ohne Stop	
022 STRECKE EINFUEG				Es wird ein neuer Schritt bzw. eine neue Strecke hinter der aktuellen Strecke eingefügt. Die darauf folgenden Arbeitsschritte rücken automatisch nach hinten.
022 STRECKE LOESCHEN				Der aktuelle Arbeitsschritt wird gelöscht. Alle dahinter liegenden Arbeitsschritte rücken automatisch auf.
022 11.0 mm N2 STRECKE	Wert aus	s Programmie	erung	
022 AUS N2 ULTRASCHALL		N US 00ST	AN	
		-		
090 P123 UP1 PROG NUMMER				vorhandene Programme können gewählt werden

# **04. PROGRAMMIEREN 04.04.01.** LISTE PROGRAMMPARAMETER - 3-4

			dyn.		dyn.			dyn.		
				-	+	•	<u> </u>	<u> </u>	₽	
#	PARAMETER									
091	Arbeitsgang 01: Wechselart								•	
092	Arbeitsgang 01: Distanz								•	
093	Arbeitsgang 02: Programm-Nummer								•	
094	Arbeitsgang 02: Wechselart								•	
095	Arbeitsgang 02: Distanz								•	
	max. 20 Arbeitsgänge					-				
201	Ultraschall Leistungsstufe 2	•	•	•	•		•	•		
202	Anlauf-Leistung	•	•	•	•		•	•		
203	Anlauf-Zeit	•	•	•	•		•	•		
204	Anlaufverzögerung	•	•	•	•		•	•		
205	Start- / Endgeschwindigkeit (seSpeed)	•	•	•	•		•	•		
206	Beschleunigung	•	•	•	•		•	•		
207	Differential-Geschwindigkeit	•	•	•	•		•	•		
208	Abbremsen	•	•	•	•		•	•		
209	Rückwärts-Schweißen nach Stop	•	•	•	•					
210	Vorwärts-Schweißen nach Stop	•	•	•	•					
211	Generator-Abschaltzeitpunkt nach Pedal-0	•	•	•	•	•	•	•		


**04.04.01.** LISTE PROGRAMMPARAMETER

	$\sim$	/
_	≺.	-/ı

DISPLAY DE	MIN	MAX	DEFAULT	ERLÄUTERUNG
091 STRECKE UP1 WECHSELART				Auswahl: Distanz Softkey Rad heben Knietaster
092 11.0 mm UP1 STRECKE		_		wird nur bei Wechselart "Distanz" angezeigt
093 P123 UP2 PROG NUMMER				vorhandene Programme können gewählt werden
 094 STRECKE UP2 WECHSELART				Auswahl: Distanz Softkey Rad heben Knietaster
 095 11.0 mm UP2 STRECKE				wird nur bei Wechselart "Distanz" angezeigt
201 50x 2.LEISTUNGSSTUFE	1	100	50	Wert der Leistungserhöhung, wenn "Boost" aktiviert wird.
202 75% ANLAUF-LEISTUNG	1	100	75	% der Max. Generator-Leistung
203 0.1 SEC ANLAUF-ZEIT	0	2,5	0,1	Zeit bis zum Erreichen der Max. Generator-Leistung
204 0.1 SEC ANLAUFVERZOEGER.	0	2,0	0,1	Zeit zwischen "Schweißen ein" und Anlaufen des Ambossrads
205 80× ST/ENDGESCWIND.	10	100	80	% der eingestellten Geschwindigkeit
206 0,10 SEC BESCHLEUNIGUNG	0	0,50	0,10	
207 +0x DIFF GESCHWIND.	-10	+10	+0	Differenz der Amboss-Geschwindigkeit zur Sonotroden-Geschwindigkeit
208 0,10 SEC BREMSWIRKUNG	0	0,50	0,10	
209 0.0 mm RUECKWAERTS	0	100	0	
210 0.0 mm VORWAERTS	0	100	0	
211 50 VORAUSSCHALTEN	0	100	50	% von P208

**04.04.01.** LISTE PROGRAMMPARAMETER

- 4-4



DISPLAY DE	MIN	MAX	DEFAULT	ERLÄUTERUNG
212 0.05 mm END + SPALTE	0	0,5	0,05	Der Spalt wird schrittweise erhöht (linear), am Ende fährt das Rad wieder herunter.

213 1.0 SEC ANHEBEVERZOEGER.	0	25,0	0,0	Zeit zwischen Schweißende und Stellung "Ambossrad oben"
214 08 RAD TYP				
215 45 EQUIV RADBREITE	0	99		



Alle Daten werden im .xls-Dateiformat abgelegt!

	ANZEIGE	SCHRITT	BESCHREIBUNG
<b>&gt;&gt;</b>	VERWALTEN		
1		Drücken Sie die Taste "PARAMETER":  » P	Die zugehörige LED am Display leuchtet.
2	008 2.5 m/min VORSCHUB	» um zur  DATENVERWALTUNG zu gelangen	Drehen Sie den Jog Key nach links!
3	Datenverwaltung Manager	» bestätigen	Die LED "Parameter" leuchtet.
4	Wählen Sie mittels » au	us folgenden Funktionen:	
4A	EINZELPROGRAMME von der	Maschine <b>AUF IHREN USB-DONGLE</b> übertragen	
	PROGRAMM <u>→</u> MASCHINE > USB	» bestätigen	
	P23 <u>4</u> MASCHINE > USB	<ul> <li>w um das zu kopierende</li> <li>Programm zu wählen</li> <li>bestätigen</li> </ul>	VOREINSTELLUNG: das aktuelle Programm wird angezeigt. Möch- ten Sie ein anderes Programm kopieren, drehen Sie am Jog Key.
4B	EINZELPROGRAMME von Ihr	em USB-Dongle <b>AUF DIE MASCHINE</b> übertragen	
	PROGRAMM <u>*</u> USB > MASCHINE	» bestätigen	
	SN11111 MASCHINE WAEHLEN	» um die Maschine zu wählen, auf der das Programm erzeugt wurde	Sie haben die Möglichkeit, Einzelprogramme von verschiedenen Maschinen zu kopieren.
		» bestätigen	VOREINSTELLUNG: Die Nummer der aktuellen Maschine. Möchten Sie ein Programm, welches auf einer anderen Maschine erzeugt wurde, kopieren, so wählen Sie sie mit Hilfe des Jog Key.
	P123 PROGRAMM WAEHLEN	» um das zu kopierende Programm zu wählen	
		» ( bestätigen	

ANZEIGE **SCHRITT BESCHREIBUNG VERWALTEN** EINZELPROGRAMME von der Maschine LÖSCHEN EIN PROGRAMM bestätigen LOESCHEN **VOREINSTELLUNG:** P123 W12345 um das zu kopierende das aktuelle Programm wird angezeigt. Möch-PROGRAMMNAME Programm zu wählen ten Sie ein anderes Programm kopieren, drehen Sie am Jog Key. bestätigen P123 GELOESCHT ALLE PROGRAMME von der Maschine LÖSCHEN ALLE PROGRAMME ) bestätigen LOESCHEN ... ERLEDIGT ALLE PROGRAMME von der Maschine AUF IHREN USB-DONGLE übertragen ALLE PROGRAMME + bestätigen MASCHINE > USB ALLE PROGRAMME von Ihrem USB-Dongle AUF DIE MASCHINE übertragen ALLE PROGRAMME + ) bestätigen USB > MASCHINE SN11111 um die Maschine zu wählen, auf der Sie haben die Möglichkeit, alle Programme MASCHINE WAEHLEN einer Ihrer Maschinen zu kopieren. das Programm erzeugt wurde **VOREINSTELLUNG:** bestätigen Die Nummer der aktuellen Maschine. Möchten Sie die Programme einer anderen Maschine kopieren, so wählen Sie sie mit Hilfe des Jog Key. Warten Sie, bis alle Programme auf Ihren USB-Dongle übertragen PROG KOPIEREN wurden. Die Anzeige springt dann automatisch wieder zum BITTE WARTEN aktuellen Programm. Maschine betriebsbereit. W12345 **PROGRAMMNAME** 

05.03. MASCHINENPARAMETER ÜBERTRAGEN

ANZEIGE BESCHREIBUNG **SCHRITT** VERWALTEN

4G MASCHINENPARAMETER von der Maschine AUF IHREN USB-DONGLE übertragen

EINSTELLUNGEN : MASCHINE > USB

bestätigen

**4H** MASCHINENPARAMETER von Ihrem USB-Dongle AUF DIE MASCHINE übertragen







bestätigen

Sie haben die Möglichkeit, alle Parameter einer Ihrer Maschinen zu kopieren.

#### **VOREINSTELLUNG:**


Die Nummer der aktuellen Maschine. Möchten Sie die Parameter einer anderen Maschine kopieren, so wählen Sie sie mit Hilfe des Jog Key.

## **06. WARTUNG & PFLEGE**



Maschine ausschalten und abkühlen lassen! Verbrennungsgefahr bei Berührung der Sonotrode!

Reinigen Sie bei Bedarf die Sonotrode sowie das Schweißrad (= die Transportrollen).



Sonotrode (1) und Schweissrad (2) müssen immer sauber gehalten werden. Entfernen Sie eventuell anhaftende Schweißrückstände mit einer Messing-Drahtbürste.



#### HINWEIS:

Verwenden Sie zur Reinigung nur Messing-Drahtbürsten, andernfalls könnten Sie Sonotrode und Schweißrad beschädigen.

## **06. WARTUNG & PFLEGE**




Maschine ausschalten und abkühlen lassen! Verbrennungsgefahr bei Berührung der Sonotrode!



#### **HINWEIS:**

Achten Sie darauf, die Lüfter des Generators frei zu halten. Bei hohem Schmutzaufkommen müssen Sie die Lüfter mit entsprechenden Schmutzfiltern versehen!



### **07. JUSTIERUNG 07.01.** WICHTIGE HINWEISE ZUR JUSTIERUNG

Nur entsprechend geschultes Fachpersonal darf die hier aufgeführten Justierungen vornehmen. Die Justieranleitungen beziehen sich auf eine komplett montierte Maschine. Die für Justierarbeiten erforderliche Abnahme und Montage von Abdeckungen wird im Text nicht erwähnt. Bitte beachten Sie die Reihenfolge der folgenden Kapitel, welche einer sinnvollen Arbeitsfolge bei komplett einzustellender Maschine entspricht. Sollten Sie nur einzelne Arbeitsgänge durchführen, so müssen Sie auch immer die vor- und nachstehenden Kapitel beachten.




Trennen Sie die Maschine vor allen Justierarbeiten vom elektrischen Netz! Verletzungsgefahr durch unbeabsichtiges Anlaufen der Maschine!


07. JUSTIERUNG
07.02. WERKZEUGE, LEHREN & SONSTIGE HILFSMITTEL

- » Innensechskantschlüssel 3 mm
- » Schmierfett (INTERFLON Fin Grease LS2, Art.Nr. 8546)

## **07. JUSTIERUNG 07.03.** SEITLICHES VERSCHIEBEN DER SONOTRODE

Zur optimalen Ausnutzung der gesamten Schweißbreite können Sie die VETRON Schweißeinheit bzw. die Sonotrode seitlich verschieben. Trotz der enormen Härte der Sonotrode kann es insbesondere beim Schweißen von dicken Materialien durch sehr viel Druck und Energie zur Verletzung der Sonotrodenoberfläche kommen.





- 1. Lösen Sie die Schrauben 1 (7 Stück) und verschieben Sie Sonotrode 2 und Abdeckung 3 in Pfeilrichtung.
- 2. Ist die Sonotrode richtig positioniert ziehen Sie die Schrauben 1 wieder fest.

Bei den Maschinenparametern finden Sie alle die Maschine betreffenden Einstellungen inklusive dem Zurücksetzen des Betriebsprogramms und den Zuständen der digitalen und analogen Ein- und Ausgänge.

Zu den Maschinenparametern gelangen Sie folgendermaßen:

	ANZEIGE	SCHRITT	BESCHREIBUNG
<b>&gt;&gt;</b>	MASCHINENPARAMETER		
1		Drücken Sie die Taste "PARAMETER": "PARAMETER":	Die zugehörige LED am Display leuchtet
2	Drehen Sie den <b>JOG KEY NACH</b> (nur zugänglich mit Zugriffsbe	I LINKS, bis Sie unter PARAMETERNUMMER 098 rechtigung 2) finden.	die MASCHINENPARAMETER
	205 80% ST/ENDGESCWIND.	» um die Parameter- nummer zu ändern	Drehen Sie den Jog Key nach links
3	Paramtre de base Machine	» bestätigen	
4	M102 10.00mm		Der erste Maschinenparameter wird angezeigt.
	Blockdicke		Das M in M102 zeigt an, dass Sie sich in den Maschinenparametern befinden.

# **07. JUSTIERUNG 07.04.01.** LISTE MASCHINENPARAMETER

#	PARAMETER	DISPLAY DE	MIN	MAX	DEF.	ERLÄUTERUNG
102	Blockdicke zum Nulljustieren	M102 10.00mm Blockdicke		_	1000	
201	Sonotroden-Schrittmotor	M201 3,300 AMP Sono Strom	50	5000	3300	
202	Schweißrad-Schrittmotor	M202 3,300 AMP Amboss Strom	50	5000	3300	
203	Schweißrad-Anhebemotor	M203 4,000 AMP Anhebestrom	50	5000	4000	
204	Schweißdruck-Motor	M204 2,000 AMP Druck Strom	50	2000	2000	
304	Druck Referenzpunkt	M304 420 Druck Ref.pkt	-32000	32000	420	
307	Vorschubgeschwindigkeit des Sonotrodenrads bei automat. Spaltmessung;	M307 1.0 m/min Spalt: Geschw	0,5	40	1,0	
308	Leistung (Ampl.) bei automat. Spaltmessung	M308 65 Spalt: Amplit	50	100	65	
309	Leistung bei automat. Spaltermittlung	M309 20 Spalt: Leistg	10	100	20	
310	Druck bei automat. Spaltermittlung	M310 70 Spalt: Druck	0	150	70	
311	Initialspalt für automat. Spaltmessung	M311 20.0 mm Initialspalt	3	50	20	
312	Materialdickefaktor	M312 40 Mat.Staerke Fak			40	
319	Pedalwert bei Pedal -1	M319 71 Pedal Pos -1	0	255	71	
320	Pedalwert bei Pedal 0	M320 111 Pedal Pos 0	0	255	111	
321	Pedalwert bei Pedal +1	M321 250 Pedal Pos +1	0	255	250	
403	Minimum-Spalt (Stahlsonotrode)	M403 0.02mm MinSpalt (Stahl)	0,02	1	0,02	Einheit: mm
404	Minimum-Spalt (Titansonotrode)	M404 0.05mm MinSpalt (Titan)	0,02	1	0,05	Einheit: mm
405	Druck	M405 100 Max Druck	0	150	100	
	(Titansonotrode)	MinSpalt (Titan) M405 100				Einheit: mm

#	PARAMETER	DISPLAY DE	MIN	MAX	DEF.	ERLÄUTERUNG
406	Schweißradgeschwindigkeit in Bezug auf Sonotrodengeschwindigkeit;	M406 100 Amb/Son Geschw	90	110	100	Differentialgeschwindigkeit
407	Durchmesser des Sonotrodenrads;	M407 104.0 mm Sonotrode Durchm	40	200	104	
408	Durchmesser des Nullrads;	M408 26.0 mm Nullrad Durhm.	15	200	26	
409	Zahnriemenrad des Sonotrodenschrittmotors Z1;	M409 18 Sonotrode Z1	1	100	18	Einheit: Zahn
410	Zahnriemenrad des Sonotro- denschrittmotors Z2;	M410 30 Sonotrode Z2	1	100	30	Einheit: Zahn
411	Obere Position bei Pedal -	M411 5.0 mm Amboss Oben Pos	1	10	5	Maximalwert für P014
412	Amboss Oben Position	M412 28.42 mm Amboss Init Pos	150	500	zuvor ermittelt	
413	AmbossSpiel	M413 10 Amboss Spiel	0	30	10	Diese Werte sollten nicht
415	Schweißrad- Höhenänderung je Vollschritt;	M415 0.1373mm Spalt/Schritt	0	0,5000	zuvor ermittelt	manipuliert werden!
416	Schweißrad- Höhenänderung je Encoder-Impuls;	M416 0.0150mm Spalt/Enc	0	0,0500	zuvor ermittelt	•
701	Version des Betriebsprogramms;	M701 1 Software Version	1	1000	1	Bei Überspielen eines Betriebsprogramms bzw. Up- dates auf die Steuerung wird die Versionsnummer automa- tisch aktualisiert
702	Hardware Version	M702 1 Hardware Version	1	1000	1	nur Anzeige!
703	Seriennummer	M703 00001 Seriennummer	1	1000	1	
704	Sonotrodenart: 1 = Stahlsonotrode 2 = Titansonotrode	M704 STAHL Sonotrode Typ				Stahl / Titanium
706	Schweißzeit (Generator EIN)	M706 123.67 H Schweisszeit				·· Einheit: Stunden
708	Betriebszeit (Maschine EIN)	M708 723.72 H Betriebsstunden				Liinieit. Stallaeli
710	Amboss oben / unten Zyklen	M710 2748 Hubzyklen				Zähler

# **07. JUSTIERUNG 07.04.01.** LISTE MASCHINENPARAMETER

- 3-3

#	PARAMETER	DISPLAY DE	MIN	MAX	DEF.	ERLÄUTERUNG
807	Stromabsenkung des Sonotroden-Schrittmotors	M807 1 Sono Strom Halb	0	2	1	
808	Stromabsenkung des Schweißrad-Schrittmotor	M808 1 AmbossStrom Halb	0	2	1	
809	Stromabsenkung des Schweißrad-Anhebemotors	M809 1 Heben Strom Halb	0	2	1	
810	Stromabsenkung des Sonotroden-Schrittmotors	M810 1 Druck Strom Halb	0	2	1	
811	Richtung des Sonotrodenrad-Schrittmotors	M811 Ø Sono Richtung	0	1	0	
812	Richtung des Schweißrad-Schrittmotors;	M812 Ø Amboss Richtung	0	1	0	
813	Richtung des Schweißrad-Anhebemotors;	M813 0 Heben Richtung	0	1	0	
814	Richtung des Schweißdruck-Motors;	M814 Ø Druck Richtung	0	1	0	
						1 = alle Funktionen der Maschine sind nur über USB-Stick aktivierbar
815	Ein-/Ausschalten: Benutzerverwaltung	M815 Ø Verwaltung USB	0	1	0	0 = alle Funktionen der Maschine sind ohne USB-Stick aktivierbar
						Dieser Para- meter kann nur mittels USB- Stick geändert werden
821	Ambosstyp	M821 25 mm Amboss Typ	25	45		Zur Auswahl stehen: » 25 mm » 45 mm
902	Max. LED-Helligkeit	M902 6x Licht Maximal	1	10	6	
903	Kaltstart	M903 0 Kaltstart	0	1	0	1 = Maschinenparameter zurücksetzen
				•		

Programm-Aktualisierungen stehen Ihnen auf unserer Website unter www.typical-europe.com zum Herunterladen zur Verfügung. Kopieren Sie sich das aktuelle Software-Update auf Ihren USB-Dongle und gehen Sie folgendermaßen vor:

	ANZEIGE	SCHRITT	BESCHREIBUNG			
<b>&gt;&gt;</b>	BETRIEBSPROGRAMM AKTUALISIEREN					
1		Stecken Sie Ihren <b>DONGLE</b> in den USB-Port.	= Identifizierung			
2		Schalten Sie die <b>STEUERUNG</b> am Hauptschalter <b>EIN</b> .				
3	INITIALISIERUNG.	» Beim Start gedrückt halten				
4	UPDATE FIRMWARE PRESS JOG KEY	» bestätigen				
5	MAIN CONTROLLER MAIN V1.41	» weiter drehen	Firmware des Main Controllers (= Steuerung); V1.41 = Version			
	STEPPER BC 8340 V1.01	<b>»</b> weiter drehen				
	STEPPER DE 8340 V1.01	<b>»</b> weiter drehen	Firmware der 6 Schrittmotoren; V1.01 = Version			
	STEPPER FG 8340 V1.01	» weiter drehen				
	HEAD PCB HEADBASE V1.02		V1.02 = Version			
6A	Sie möchten die <b>KOMPLET</b>	<b>FE</b> Firmware aktualisieren:				
		Drücken Sie die Taste "PARAMETER": "P				
	PROGRAMMIERT 1/5 FORTSCHRITT 10x		1/5: Update 1 von 5			
	PROGRAMMIERT 5/5 VERIFIZIERT OK					
6B	Sie möchten <b>EINZELNE</b> Firmware aktualisieren:					
	Wählen Sie das Element, de	essen Firmware aktualisiert werden soll (z.B. He	ead PCB)			

# **07. JUSTIERUNG 07.04.02.** BETRIEBSPROGRAMM AKTUALISIEREN

	ANZEIGE	SCHRITT	BESCHREIBUNG
<b>&gt;&gt;</b>	BETRIEBSPROGRAMM	AKTUALISIEREN	
		Drücken Sie die Taste " <b>LICHT</b> ":	
		» <b>®</b>	
	PROGRAMMIERT FORTSCHRITT 10%		
	PROGRAMMIERT VERIFIZIERT OK		
7		ne am Hauptschalter <b>AUS</b> und wied	er an.

	ANZEIGE	SCHRITT	BESCHREIBUNG			
<b>»</b>	MASCHINENPARAMETER ZURÜCKSETZEN					
1		Drücken Sie die Taste "PARAMETER": "PARAMETER":	Die zugehörige LED am Display leuchtet			
2	Drehen Sie den <b>JOG KEY NACH LINKS</b> , bis Sie <b>MASCHINENPARAMETER</b> (nur zugänglich mit Zugriffsberechtigung 2) finden.					
	205 80% ST/ENDGESCWIND.	» Oum die Parameter- nummer zu ändern	Drehen Sie den Jog Key nach links			
3	Paramtre de base Machine	» bestätigen				
4	M903 0 Kaltstart	» bestätigen	= Kaltstart			
		» um den Wert auf "1" zu stellen				
		» bestätigen				
5		Schalten Sie die <b>STEUERUNG</b> am Hauptschalter <b>AUS</b> und wieder <b>EIN</b> .	Nach dem Neustart werden die Maschinenparameter zurückgesetzt.			

# 07. JUSTIERUNG 07.05. FEHLERMELDUNGEN

